

EN ISO 20345:2022

Clase de proteccion: S3 SRC Tallas: 38-47

Ajuste: 12

Peso (±10%): **654** gr. (*)

FICHA TÉCNICA ART. GALAXY

Descripción del modelo: zapato alto de seguridad de SAFETY-NUBUCK, con inserciones de HIGH-TEX, forro de poliéster 100%, plantilla HRP no metálica; plantilla ATOMIC, antiestática, transpirable; suela de poliuretano de dos densidades con efecto translúcido resistente a la flexión y a la abrasión, antiaceite, antideslizante, ESD

Plus: suela intermedia especialmente diseñada en su densidad para favorecer la suavidad en beneficio del confort

Campos de uso recomendados: Construcción / Carpintería, Obras públicas, Industria mecánica, Ambientes fríos, Servicios de cooperativa

Consejos de mantenimiento: limpiar periódicamente las ranuras de la suela y la parte superior con materiales no agresivos que puedan comprometer la calidad, seguridad y durabilidad del calzado, no secar cerca o en contacto directo con fuentes de calor



| Calzado completo | Normativa | Descripción | Unidad de medida | Resultado | Requisito EN ISO 20345 |
|--|-----------|---|------------------------|-----------|---------------------------|
| Protección de los dedos: puntera TOP COMPOSITE resistente a los impactos | 5.3.2.6 | Resistencia al impacto | mm | 17,0 | ≥ 14 |
| hasta 200 J | 5.3.2.7 | Resistencia a la compresión | mm | 16,0 | ≥ 14 |
| Plantilla: tejido multicapa HRP INSOLE no metálico, composición de poliéster, | 6.2.1 | Resistencia a la perforación | N | 1.189 | ≥950 |
| resistente a la perforación. | | Valor medio | | 1.245 | ≥ 1.100 |
| Capacidad de absorción de energía en la zona del talón | 6.2.4 | Absorción de energía en la zona del talón | J | 43 | ≥ 20 |
| Empeine : piel de seguridad, inserciones de HIGH-TEX, color negro 5.4.6 | 5.4.6 | Permeabilidad al vapor de agua | mg/cm ² · h | 6,8 | ≥ 0,8 |
| | | Coeficiente de permeabilidad | mg/cm ² | 55,9 | ≥ 15 |
| | 5.4.3 | Carga de rotura | N | 264 | ≥ 60 |
| | 6.3 | Penetración y absorción de agua (WRU) | g | 0 | ≤ 0,2 |
| | | , , , | % | 7,7 | ≤ 30 |
| Forro delantero/trasero: 100 % poliéster con estructura de panal, | 5.5.4 | Permeabilidad al vapor de agua | mg/cm ² · h | 2,2 | ≥ 2,0 |
| transpirable, resistente a la abrasión, negro | | Coeficiente de permeabilidad | mg/cm ² | 20,1 | ≥ 20 |
| | 5.5.2 | Carga de rotura | N | 84 | ≥ 15 |
| | 5.5.3 | Resistencia a la abrasión (en seco) | ciclos | no perf. | 25.600 |
| | | Resistencia a la abrasión (en húmedo) | ciclos | no perf. | 12.800 |
| Aislamiento del frío: CI 30min/-17°C | 6.2.3.2 | Resistencia al frío | °C | 3,5° | ≤ 10° |
| Suela: poliuretano de doble densidad, resistente a la flexión y a la abrasión, | 5.8.3 | Carga de rotura | kN/m | 6,5 | ≥ 5 |
| resistente al aceite, antideslizante, ESD | 5.8.4 | Resistencia a la abrasión | mm ³ | 67 | ≤ 250 |
| | 5.8.5 | Resistencia a la flexión | mm | 3 | ≤ 4 |
| | 5.8.6 | Hidrólisis | mm | 0 | ≤ 6 |
| | 6.4.2 | Resistencia a los hidrocarburos | % | 3,4% | ≤ 12 |
| | 6.2.10 | Resistencia al deslizamiento en | talón adelante (7°) | 0,22 | ≥ 0,22 |
| | | cerámica con glicerina (SR) | punta hacia atràs (7°) | 0,22 | ≥ 0 , 19 |